

## Фотоприложение

к письму «Экологической вахты Сахалина» в адрес руководителя Управления  
Росприроднадзора по Сахалинской области от 08.08.06 №\_\_\_\_\_ по вопросу  
загрязнения р. Бол. Лангери сточными водами при добыче золота старательской  
артелью «Восток-2» в Смирныховском районе.



Промывочный аппарат на полигоне, р. Дербыша, Смирныховский район.



Так выглядит пруд-отстойник на р. Дербыша несколько выше по течению от  
выпуска сточных вод. Видны массы отложенного глинистого осадка. На переднем и  
заднем планах видна обваловка.



**Общий вид пруда-отстойника в районе выпуска сточных вод (виден справа от центра снимка). За ним виден участок с отсутствующей обваловкой.**



**Участок пруда-отстойника с отсутствующей обваловкой крупным планом. Виден поток воды, насыщенной взвесью, стекающей вниз по склону. Справа и слева видны окончания обваловки.**



**Сливной лоток организованного выпуска сточных вод на р. Дербыша**



**Ручей Угольный, впадающий в р. Б. Лангери несколько км выше от впадения р.**



**Р.Дербыша 500 м ниже по течению от выпуска (на контрольной точке смешения).**