

Фотоприложение к обращению исх. № 174 от 09.10.2007 г. в государственные органы по фактам нефтяного загрязнения окружающей среды на нефтепромысле "Катангли", площади "Паромай" и участке подземного нефтепровода в районе портпункта "Кайган" в Ногликском и Охинском районах. Все фотографии сделаны общественной организацией "Экологическая вахта Сахалина" 29 сентября и 01 октября 2007 г.



Озеро Катангли в месте выхода в него ручья из нефтеловушки № 6. Видно последнее боновое заграждение и покрытые нефтью берега у устья ручья.



Берег озера Катангли рядом с устьем ручья с нефтеловушки № 6 – хорошо видны нефтяное загрязнение на берегу и нефтяная пленка на воде



Общей вид разлива нефти возле скважины № 620 на промысле "Катангли". Поток нефти сошел вниз по залесенному склону в левой части снимка.



След сошедшего вниз по склону от скважины № 620 потока нефти.



След сошедшего вниз по склону от скважины № 620 потока нефти.



Разлив нефти возле скважины № 620.



Вскрытый подземный внутрипромысловый нефтепровод, ведущий к скважине № 620.



Место порыва подземного нефтепровода у скважины № 620, отверстие в трубе заткнуто деревянными затычками.



Нефтеловушка № 5 на промысле "Катангли". Окончание траншеи, по которой сточные воды с промысла стекают в реку Катангли. Справа виден гидрозатвор на дамбе, закрывающей траншею.



Место слияния ручья, стекающего с нефтеловушки № 5 промысла "Катангли", с рекой Катангли. Последнее боновое ограждение перед впадением ручья сточных вод в реку.



Слияние ручья с нефтеловушки № 5 с рекой Катангли. Справа хорошо виден покрытый нефтью берег реки ниже впадения ручья и нефтяная пленка на воде.



Общий вид части болотистой низины, сильно загрязненной нефтью и отграниченной дамбой от поймы реки Катангли. Участок прилегает к нефтетеловушке № 5. На переднем плане видны лужи нефти.



Участок леса за пределами дамбы нефтетеловушки № 5, к юго-востоку от нее, полностью покрытый нефтью. Древесно-кустарниковая растительность здесь полностью погибла.



То же место с другой стороны.



Место разлива нефти 4 февраля 2007 г. на участке подземного нефтепровода УСН "Набиль" – УКПН "Катангли" рядом с портпунктом "Кайган". Виден большой заболоченный участок земель лесного фонда, покрытый сплошным слоем нефти за пределами всех обваловок, оставшихся со времени зимней ликвидации разлива.



Следы "локализации" разлива способом выжигания, что запрещено действующим законодательством.



Нефть, оставшаяся на месте разлива 04.02.2007 г. после его "полной" ликвидации. На заднем плане видны кусты кедрового стланика, обгоревшие после выжигания разлива.



Старый заглушенный и брошенный на поверхности участок нефтепровода, на котором произошел разлив у портпункта "Кайган".



Заброшенная скважина на площади "Паромай" в Охинском районе.



Эта скважина находится под давлением, о чем свидетельствует показание манометра.



Заброшенная скважина №120 на площади «Паромай», обширная территория вокруг которой залита нефтью.



Выход легких фракций нефти с газом в виде пены из соединений труб на заброшенной скважине № 120 на площади "Паромай". Скважина находится под давлением.